




WestfalenGas

Conneo. Schnell wechseln ist ganz leicht.

Vor der erstmaligen Benutzung muss der Conneo-Adapter **einmalig** mit dem Schlauch, durch den das Gas in den Motor des Gabelstaplers gelangt, verbunden werden:

1 Zunächst die Überwurfmutter auf das Gewinde des Adapters stülpen.



2 Anschließend die Mutter festdrehen. Achtung Linksgewinde! Das System ist nun einsatzbereit.

